



인벤터 작업환경설정



뷰큐브의 옵션을 변경

뷰큐브 그림위에서 마우스 클릭하여 옵션명령실행


큐브크기를 큼으로 변경 확인




작업트리를 변경

더블클릭하여 평면의 이름을 변경


우측면도, 평면도, 정면도, 원점으로 변경하여 기록




작업히스토리 드롭다운메뉴 클릭 화면표시 기본설정에서 확장이름표시 선택




도구에 응용프로그램 옵션 설정







배경이미지 선택가능





화면표시


줌동작의 방향반전 커서로 줌을 체크 하고 shift+마우스 가운데버튼은 궤도로 설정














도구의 문서설정







- 새로 만들기
- 열기
- 저장
- 다른 이름으로 저장
- 내보내기
- 공유
- 관리
- iProperties
- 인쇄
- 닫기

다른 이름으로 저장

- 다른 이름으로 저장**
파일을 다른 이름을 지정하여 기본 형식으로 저장합니다.
- 다른 이름으로 사본 저장**
활성 문서 콘텐츠를 다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 지정한 파일로 저장합니다. 원래 파일은 열려 있습니다.
- 템플릿으로 사본 저장**
활성 파일을 템플릿 폴더에 템플릿으로 저장합니다.
- Pack and Go**
현재 활성 파일 및 모든 참조 파일을 단일 위치에 패키징합니다.

옵션 종료 Autodesk Inventor Professional

Autodesk p Manager 옵션

- 사용자화
- 링크
- 애드인
- 매크로
- VBA 편집기
- 복사
- 잘라내기
- 클립보드
- 선택하여 붙여넣기
- 구성요소 찾기
- 찾기

